



Curso Básico BOSCH6000

Duración

16 horas

Objetivos

Proporcionar a los asistentes los conocimientos básicos para el control del equipo de soldadura Bosch 6000 y la unidad UIR

Contenido

Lay-out de la planta, información del time y protocolos

Tabla de errores, pre-avisos F2 y corrección de errores

Secuencia de soldadura y banda de tolerancias.

Set-up general, de electrodos y calibración de esfuerzos

Rutinas de calibración: - Simulación de arranque, puesta en marcha y diagnosticos I/O

Puesta en marcha del Boss 6000 Copia de seguridad de los parámetros del Timer y restauración de datos

Página de ayuda - Como extraer la tabla de puntos de soldadura y los datos de expulsión de soldaduras

Compensación de desviaciones

Interfaz de usuario del UIR: - Parámetros Generales - Programación y medición de parámetros - Regulación y monitorización - Estableciendo los parámetros de soldadura con la UIR