



ECPL

Duración

5 horas

Objetivos

Capacitar a los asistentes para la consignación segura tanto de equipos como energías, garantizando la seguridad tanto de ellos mismos como del personal que le rodea.

Destinado a todos los empleados que requieren acceder y consignar lugares identificados como procedimiento sht-084 donde es obligatorio el uso del candado de seguridad. recursos preventivos especializados.

Contenido

Fundamentos y normativa.

Entender el proceso de corte de energía y riesgos si no se realiza.

Entender y conocer los tipos de energía.

Accidentes previos.

Entender el proceso y señalización de la consignación.

Responsabilidades e la aplicación del procedimiento.

Elementos para consignar. ATEX

Requisitos

N/A